

FRAISAGE CNC (BOIS DE CHÂSSIS)

- À quel moment l'opérateur est-il le plus exposé à la poussière ?
- Qu'est-ce qui entraîne qu'il obtient des pics sur le graphique ?
- Aurait-il pu procéder autrement ?
- Comment l'auriez-vous fait à sa place ?