

CNC-FREZEN (KOZIJNHOUT)

- Wanneer wordt de operator het meest blootgesteld aan het stof?
- Waardoor krijg je pieken in de grafiek?
- Kon hij het anders hebben aangepakt?
- Hoe zou jij het hebben aangepakt?